



Italia

CERTIFICATO CERTIFICATE

Qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici in accordo alla
UNI EN ISO 3834-2:2021

*Quality requirements for fusion welding of metallic materials according to
UNI EN ISO 3834-2:2021*

Certificato No.: 523-677-2022

Certificate No.: 523-677-2022

Si certifica che

This is to certify that

CARPENTERIE METALLICHE GIULIANO S.R.L.

Sede legale ed operativa:

VIA TRAVERSA SEGGIARI, 78BIS – 80049 SOMMA VESUVIANA (NA)

è conforme ai requisiti della norma

has been found compliant with the requirements of

UNI EN ISO 3834-2:2021

per il seguente campo di applicazione:

for the following scope of approval:

Produzione di carpenteria metallica strutturale

Production of carbon steel metallic carpentry

Campo di validità / Validity range:				
Processi in accordo alla EN ISO 4063 / Processes according to EN ISO 4063	Materiali in accordo alla CEN ISO/TR 15608 / Materials according to CEN ISO/TR 15608	Spessori (mm) / Thicknesses (mm)	Diametri (mm) / Diameters (mm)	Note / Remarks
135	1.2	3÷20	>150	BW
135	1.2	≥ 5	>150	FW ml
135	8.1	3÷20	>150	BW
135	1.2	3÷20	>150	FW sl
135	8.1	3÷20	>150	FW sl

Data emissione / Issue date: 04/08/2022

Data 1° emissione / First issue date: 04/08/2022

Data scadenza / Expiry date: 03/08/2025

Auditor / Auditor: Germano Sangermano

Coordinatore di Saldatura / Welding Coordinator:

Mario Giuliano

Livello di qualifica / Qualification Level: Comprehensive

Per l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body

TÜV Italia S.r.l.



PRD N° 081B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements



Alberto Carelli

**Industry Service – Real Estate &
Infrastructure
Managing Director**

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica a 12 mesi e al riesame completo del sistema di gestione aziendale con periodicità triennale

The validity of the present certificate depends on the annual surveillance every 12 months and on the complete review of company's management system after three-years